NITTAOMEGA XC30





特長 Features

- •大口径シリンダとカムロック方式の採用 Large-bore cylinder and cam lock mechanism
- ●脱着センサ内蔵 Built-in Chuck/Unchuck/Face sensors
- 豊富なバリエーション Abundance of variations

用途 Applications

- ●プレス/成型品の取出し時のツールの交換 Tool exchange upon removal of press/molded items
- •アーク/スポット溶接時のマテハンの交換 Material handling exchange upon arc/spot welding
- •バリ取り/研磨/組立作業時のツールの交換 Tool exchange in deburring/polishing/assembly
- •各種マテハンの交換など Material handling exchange

◆外形寸法図 External dimensions コネクタ 電気信号ピン 15本 15-electrical signal pins エアポート 8本 8 air ports アダプタ取付ボルト 4-M6 Bolt 4-M6 ロボットアダプタ Robot adaptor 取付ボルト 4-M6 ′ックピン Bolt 4-M6 φ100 h 31.5 90 27. テーパーピン ツールアダプタ Tool adaptor **₽**8 取付ボルト 4-M6 ノックピン

可搬質量	Payload			30kg	30 kg		
許容モーメント	Allowable moment			147Nm	147 Nm		
許容トルク	Allowable torque			147Nm	147 Nm		
外径寸法	0.D.			φ100mm	ø100 mm		
連結時厚み	Thickness when coupled			60mm	60 mm		
本体材質	Main body material			アルミニウム合金	Aluminum alloy		
位置再現精度	Position repeatability			±0.0125mm	±0.0125 mm		
動作空気圧力	Operational air pressure			0.39~0.59MPa	0.39-0.59 MPa		
本体質量	Main body weight	ロボット側	Robot side	1.0kg	1.0 kg		
		ツール側	Tool side	0.5kg	0.5 kg		
電気信号	Electrical signals	電流値	Current	3A	3 A		
		芯数	No. of signals	なし または 15本	None or 15 signals		
エアポート	Air ports	ポート数	No. of ports	Rc1/8:4ポート	Rc1/8: 4 ports	M5:4ポート	M5: 4 ports
		有効断面積	Effective sectional area	11mm²	11 mm²	4mm²	4 mm ²
		Cv値	Cv value	0.63/ポート	0.63/port	0.23/ポート	0.23/port
		耐圧	Withstand pressure	0.855MPa	0.855 MPa		
出力信号	Output signals			チャック端	Chuck signal		
				アンチャック端	Unchuck signal		
				連結確認端	Face signal		
環境	Environment	使用温度	Ambient temperature	0~60℃(凍結無きこと)	0-60 °C (no freezing)		
		使用湿度	Ambient humidity	0~95%RH(結露無きこと)	0-95 %RH (no condensation)		
コネクタ型式	Connector part number	ロボット側	Robot side	2DE19P	2DE19P		
		ツール側	Tool side	2DE19S	2DE19S		

© モジュールはP.22を参照ください。 For, more information on modules, please refer to P. 22.

▲ 注意:リードスイッチの誤作動を防止するため、アダプタプレートの材質は磁性材料(鉄等)の使用を避けてください。 Note: To prevent malfunction of the lead switch, avoid using an adaptor plate made of any magnetic material (e.g. iron). ▲ 注意:ロボットアダプタ裏面から近接スイッチの一部が突出しておりますので、干渉を避ける為の穴を開ける必要があります。詳細は図面をご確認ください。 Note: Since a proximity switch protrudes from the back of the Robot Adaptor, it is necessary to drill a hole to avoid interference. Please refer to the drawing for details.

標準品型式: NITTAOMEGA XC30 ロボット・ツールアダプタ

NPN仕様 *ロボットアダプタ NR15-8JP01 PNP仕様 *ロボットアダプタ NR15-8JP08 *ツールアダプタ NT15-8JC01 24Vコモン) *ツールアダプタ NT15-8JC01

ケーブル ◆ロボット側ケーブル W20-60S000 ◆ツール側ケーブル W15-06P000 ※特殊コネクタを使用しているため接続ケーブルも弊社からのご購入を推奨しています。

Standard part number: NITTAOMEGA XC30 robot-tool adaptor

◆Robot adaptor NR15-8JP01 ◆Tool adaptor NT15-8JC01

◆Robot adaptor NR15-8JP08 ◆Tool adaptor NT15-8JC01

◆Robot side cable W20-60S000 ◆Tool side cable W15-06P000 Cable We recommend Nitta genuine cables compatible with the special connectors